

АКТ
осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок

от 01 августа 2024 г. № 455-од

деревня Нижние-Нарыкары
наименование населенного пункта

Владелец МБОУ «Нижнеларыкарская СОШ»

Адрес установки 628103, ул. Школьная д.8 дер. Нижние Нарыкары Октябрьского района

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки: Пластиковое половое покрытие (искусственная трава).

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Ворота минифутбольные 3000*2000 мм.	Дефектов не выявлено	-	-	
2	Щит баскетбольный пластиковый	Дефектов не выявлено	-	-	
3	Ограждение	Дефектов не выявлено	-	-	
4	Половое покрытие	Дефектов не выявлено			

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем: Универсальная спортивная площадка МБОУ «Нижнеларыкарская СОШ» готова к эксплуатации.

Ответственный исполнитель: преподаватель-организатор ОБЖ  С.П. Иванов

Члены рабочей группы:

Иванов С.П. 

Хачатурян В.С. 